



KAUS VANS BV

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI L3 H2 Carrier -20 +20 graden 2 Componenten Engine no power and starter motor Broken

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Model	Sprinter
Unterkategorie	Kühlwagen
Nummernschild	V-734-VS
Kilometerstand	468.853km
Baujahr	2019
Datum der Erstzulassung	11-02-2019
Farbe	Weiß
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Gut
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6



Eigenschaften

Leergewicht	2.287kg
Tragfähigkeit	1.213kg
GWV	3.500kg
Länge	697cm
Breite	202cm
Zylinderinhalt	2.143cc

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI L3 H2 Carrier -20 +20 graden 2 Componenten Engine no power and starter motor Broken

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
Übertragung	Handgeschenk
Motorleistung	143hp

Beschreibung

Mercedes Benz Sprinter 314 CDI L3 H2. Koelwagen Carrier 2 Componenten -20 +20 Graden Celcius. Voertuig is voorzien van diversen opties zoals Airco, Apple Carplay enz. Euro 6 motor met 143 PK en 468.853 KM. Voertuig heeft geen vermogen en startmotor is defect !! Vehicle has no power ans starter motor is broken !!

Zubehör

- Antiblockiersystem
- Rückwärtsfahrkamera
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung
- Elektrische Fensterheber
- Reserverad
- Partikelfilter
- Seitentür
- Catalyst
- Leather interior
- Lenkhilfe
- Passenger seat
- Airbags
- Central doorlocking
- Electric windows
- EBS
- Verwärmungsautomatik
- Alarm
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)