



KAUS VANS BV

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 3.0 L Injektor problem

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Unterkategorie	Pritschenwagen offen
Kilometerstand	205.038km
Datum der Erstzulassung	12-12-2012
Farbe	Weiß
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Gut
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 5



Eigenschaften

Leergewicht	2.417kg
Tragfähigkeit	1.083kg
GVW	3.500kg
Länge	340cm
Breite	205cm
Kabine	cabin.
Anzahl der Türen	4
Zylinderinhalt	2.987cc

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 3.0 L Injektor problem

Technische Spezifikationen

Übertragung

Handgeschenk

Motorleistung

190hp

Beschreibung

Mercedes Sprinter 319 CDI V6 3.0. Bouwjaar 10-12-2012. Voertuig heeft een sterke 190 pk v6 motor. Waarschijnlijk is er een injektor kapot want hij rookt erg en ruikt naar diesel. Motor draait gewoon goed en heeft alle vermogen. Is voorzien van airco en nog aantal optie's.

Zubehör

- Bordcomputer
- ESP
- Regensensor
- Antiblockiersystem
- Klimaanlage
- Blattfederung
- Zentralverriegelung
- Elektrische Fensterheber
- Parabolfederung
- Radio/CD-Spieler
- Partikelfilter
- Sonnenschutzklappe
- Catalyst
- Trailer coupling
- Lenkhilfe
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Electric windows
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)