



KAUS VANS BV

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI L3 H2 Carrier -20 +20 graden 2 Componenten Engine no power and starter motor Broken

Características generales

Marca	Mercedes-Benz
Modelo	Sprinter
Subcategoría	Furgoneta frigorífica
Placa de matrícula	V-734-VS
Lectura del odómetro	468.853km
Año de construcción	2019
Fecha del primer registro	11-02-2019
Color	Ingenio
Condición	Usado
Condición general	Bien
Combustible	Diesel
Clase de emisión	Euro 6



Características

Peso vacío	2.287kg
payloadWeight	1.213kg
GWV	3.500kg
Longitud	697cm
Ancho	202cm
Contenido del cilindro	2.143cc

Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI L3 H2 Carrier -20 +20 graden 2 Componenten Engine no power and starter motor Broken

Especificaciones técnicas

Número de ejes	2
Transmisión	Apretón de manos
Activos	143hp

Descripción

Mercedes Benz Sprinter 314 CDI L3 H2. Koelwagen Carrier 2 Componenten -20 +20 Graden Celcius. Voertuig is voorzien van diversen opties zoals Airco, Apple Carplay enz. Euro 6 motor met 143 PK en 468.853 KM. Voertuig heeft geen vermogen en startmotor is defect !! Vehicle has no power and starter motor is broken !!

Accesorios

- ABS
- Cámara de visión trasera
- Aire acondicionado
- Cierre central de puertas
- Ventanas electrónicas
- Rueda de cambio
- Filtro de partículas
- Puerta lateral
- Catalyst
- Leather interior
- Power steering
- Passenger seat
- Airbags
- Central doorlocking
- Electric windows
- EBS
- Heater
- Alarm
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)