



KAUS VANS BV

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 3.0 L Injektor problem

Características generales

Marca	Mercedes-Benz
Subcategoría	Lateral abatible
Lectura del odómetro	205.038km
Fecha del primer registro	12-12-2012
Color	Ingenio
Condición	Usado
Condición general	Bien
Combustible	Diesel
Clase de emisión	Euro 5



Características

Peso vacio	2.417kg
payloadWeight	1.083kg
GVW	3.500kg
Longitud	340cm
Ancho	205cm
Cabina	cabin.
Numero de puertas	4
Contenido del cilindro	2.987cc

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 3.0 L Injektor problem

Especificaciones técnicas

Transmisión

Apretón de manos

Activos

190hp

Descripción

Mercedes Sprinter 319 CDI V6 3.0. Bouwjaar 10-12-2012. Voertuig heeft een sterke 190 pk v6 motor. Waarschijnlijk is er een injektor kapot want hij rookt erg en ruikt naar diesel. Motor draait gewoon goed en heeft alle vermogen. Is voorzien van airco en nog aantal optie's.

Accesorios

- Ordenador de a bordo
- ESP
- Sensor de lluvia
- ABS
- Aire acondicionado
- Suspensión
- Cierre central de puertas
- Ventanas eléctricas
- Resortes parabolicos
- Radio / reproductor de CD
- Filtro de particulas
- Parasol
- Catalyst
- Trailer coupling
- Power steering
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Electric windows
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)