



KAUS VANS BV

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 3.0 L Injektor problem

Caractéristiques générales

Marque	Mercedes-Benz
Sous-catégorie	Ridelle
Relevé du compteur kilométrique	205.038km
Date de première inscription	12-12-2012
Couleur	Esprit
Condition	Utilisé
Conditions générales	Bien
Carburant	Diesel
Classe d'émission	Euro 5



Caractéristiques

Poids à vide	2.417kg
payloadWeight	1.083kg
GVW	3.500kg
Longueur	340cm
Largeur	205cm
Cabine	cabin.
Nombre de portes	4
Contenu du cylindre	2.987cc

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 3.0 L Injektor problem

Spécifications techniques

Transmission

Porte-mains

Actifs

190hp

Description

Mercedes Sprinter 319 CDI V6 3.0. Bouwjaar 10-12-2012. Voertuig heeft een sterke 190 pk v6 motor. Waarschijnlijk is er een injektor kapot want hij rookt erg en ruikt naar diesel. Motor draait gewoon goed en heeft alle vermogen. Is voorzien van airco en nog aantal optie's.

Accessoires

- Ordinateur de bord
- ESP
- Capteur de pluie
- ABS
- Climatisation
- Suspension de feuille
- Verrouillage centralisé
- Fenêtres électriques
- Ressorts paraboliques
- Radio / lecteur CD
- Filtre à particules
- Pare-soleil
- Catalyst
- Trailer coupling
- Direction assistée
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Electric windows
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)