



KAUS VANS BV

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 3.0 L Injektor problem

Algemene kenmerken

Merk	Mercedes-Benz
Subcategorie	Open laadbak
Tellerstand	205.038km
Datum eerste registratie	12-12-2012
Kleur	Wit
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Goed
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 5



Eigenschappen

Ledig gewicht	2.417kg
Laadvermogen	1.083kg
GVW	3.500kg
Lengte	340cm
Breedte	205cm
Cabine	cabin.
Aantal deuren	4
Cilinder inhoud	2.987cc

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI V6 3.0 L Injektor problem

Technische specificaties

Transmissie	Handgeschakeld
Vermogen	190hp

Omschrijving

Mercedes Sprinter 319 CDI V6 3.0. Bouwjaar 10-12-2012. Voertuig heeft een sterke 190 pk v6 motor. Waarschijnlijk is er een injektor kapot want hij rookt erg en ruikt naar diesel. Motor draait gewoon goed en heeft alle vermogen. Is voorzien van airco en nog aantal optie's.

Accessoires

- Boordcomputer
- ESP
- Regensensor
- ABS
- Airconditioning
- Bladvering
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrisch bedienbare ramen
- Paraboolvering
- Radio/CD speler
- Roetfilter
- Zonneklep
- Katalisator
- Aanhangwagenkoppeling
- Stuurbekrachtiging
- Passagiersstoel
- Radio/Cd/Audio systeem
- Elektrische ramen
- Climate control
- ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)